

PR N°: PR508839

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA



CDA MI CARRERA
 NIT: 800651867
 AV CLL 9 NO. 50-15 LOCAL E 1114
 C1056 C 1054
 Tel - 4145393 / 3144695222
 BOGOTA - Distrito Capital
 direccion.technica.mc@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba
2024-01-19 13:27:51Nombre o Razón social
EDWIN MORENODocumento de Identidad
CC(X) NIT() No. 2991281

Dirección

Teléfono fijo o Número de Celular
0Ciudad
BOGOTADepartamento
Distrito Capital

Correo Electrónico

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa EQY404	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca CHEVROLET	Línea N300
Modelo 2018	Número de licencia de tránsito 10028679966	Fecha de matrícula 2017-12-29	Color BLANCO LUNA	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis LZWACAGAJE300279
No de motor LAQ*UH22120970*	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1206	Kilometraje NO FUNCIONAL	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 6	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 81	Tipo de Carrocería SIN CARROCERIA	Fecha vencimiento SOAT 1	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV 1	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

	Eje 1 (psf)	Eje 2 (psf)	Eje 3 (psf)	Eje 4 (psf)	Eje 5 (psf)	Repuesto (psf)
IZQUIERDA						
DERECHA						

O. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	SH2009A02096	N/A			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DHL2002	MULTIPURUEBAS DHL LIV			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	WILMAR BOCANEGRA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JEAN PAUL RUIZ SAAVEDRA
Director técnico

Fin del Informe