



**C.D.A**  
**LA ESTACION**  
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ESTACION  
NIT: 9011159100  
CRA 14 # 33-70 BARRIO MIRAFLORES  
Tel - 3125848080  
GIRARDOT - Cundinamarca  
cdaestacion@gmail.com

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba	2024-03-21 08:06:20	Nombre o Razón social	WILSON FLOREZ OLAYA		Documento de Identidad
				CC(X) NIT( ) No. 16669284	
Dirección	MZ 07 CS 07 BR DIAMANTE	Teléfono fijo o Número de Celular	3144490204	Ciudad	GIRARDOT
				Departamento	Cundinamarca
Correo Electrónico FRANSUA7890123@GMAIL.COM					

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

Placa	LLL50S	País	COLOMBIA	Servicio	Público	Clase	CAMPERO	Marca	RENAULT	Línea	DUSTER
Modelo	2023	Número de licencia de tránsito	10027064643	Fecha de matrícula	2022-08-31	Color	BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión	Gasolina	VIN o Chasis	9FBHJD405PM384686
No de motor	A460D045439	Tipo motor	OTTO	Cilindraje(cm <sup>3</sup> )(si aplica)	1333	Kilometraje	144529	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	4	Blindaje	SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica)	154	Tipo de Carrocería	WAGON	Fecha vencimiento SOAT	20240825	Conversión GNV	SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV			

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.4.13.12	Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla.	LUCES		X
1.1.8.32.4	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores.	SUSPENSION (SUSPENSION, RINES Y LLANTAS)		X
<b>TOTAL</b>				2

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3.89	3.52				4.25
DERECHA	3.88	3.67				

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)
APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:  
 1.1.4.13.12: Testigo de motor encendido -Testigo de servicio encendido  
 1.1.8.32.4: Amortiguador trasero derecho presenta fuga

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	32.0	32.0				31.0
DERECHA	32.0	32.0				

**G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2203A0123	NO DISPONIBLE			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2112	AGTMIXTECMAS			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ
VISUAL	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

**JUAN MANUEL MOLINA ROA**  
 Director técnico

Fin del informe