

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

**RUEDE SEGURO** CDA RUEDE SEGURO LTDA. NIT. 9001702151  
 KR 43 No 13 17. BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ)  
 TEL. 7450298

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2021-12-11	Nombre o razón social TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 901131636	Telefono 3399483
Dirección CALLE 2 N 81 C -85		Ciudad Bogotá, d.c.	Departamento Bogotá

3. DATOS DEL VEHICULO			
Placa WNV328	País Colombia	Servicio Pública	Clase Microbus
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 12818878232	Fecha Matricula 2016-06-23	Color Blanco glacial
No. Motor R5N0403C087831	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1598	Kilometraje 159286
Marca Renault		Combustible Diesel	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)
Línea Tráfico		VIN e Chasis VF10FL21A	Número de Sillas 13

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

4. Emisiones Audibles				5. Intensidad inclinación de las luces bajas				6. Suma de la intensidad de todas las luces				
Ruido	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Escudo	82,80		dBa	Delantera Derecha	91,10	klux/1m			%			klux/1m

7. Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	82,80		91,10		88,10		82,80

8. Frenos												
Eje	Valor	Máximo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desajustes	Máximo	Unidad
Eje 1	54,40	50	%	3159,00	6610,00	N	2684,00	4952,00	N	5,54	30	%
Eje 2	21,70	18	%	2240,00	4291,00	N	2017,00	3274,00	N	9,86	30	%

9. Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad	%
-0,02	-9,45				10	mm/m	

10. Dispositivos de cobro (si aplica)							
Referencia comercial de la banda	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%

11. Emisiones de gases											
11.a Vehículos con ciclo OTTO											
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nitroso NO					
		U n i d a d	U n i d a d	U n i d a d	U n i d a d	U n i d a d					
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma					
		%	%	%	%	%					
		Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí					
		%	%	%	%	%					
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero					
		%	%	%	%	%					

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)											
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
			%		%		%		%		%

11 dic. 2021 7:55:00 a. m.  
 19-75 Carrera 20  
 Usaquén  
 Bogotá

11 dic. 2021 7:53:15 a. m.  
19-75 Carrera 20  
Usaquén  
Bogotá

A. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS DE PASAJEROS Y DE CARGA QUE SE USAN EN LA R.T.M. S275			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A
			B
			C
			D
			Total

  

B. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A
			B
			C
			D
			Total

  

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS USADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A
			B
			C
			D
			Total

**Nota:**  
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos u ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.  
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes y de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION  
108100

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES  
Eje1 derecha 1.87mm Eje2 derecha 1.43mm Eje1 izquierda 1.39mm Eje2 izquierda 1.45mm Llanta de repuesto 5.78mm



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

*[Signature]*

CRISTINA M. GONZALEZ SUAREZ  
H. NOMBRES DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISION PREVENTIVA  
Juan José Fuentes Barragan (Inspección sensorial inferior), Herman Darío Fuentes Barragan (Inspección sensorial exterior), Herman Darío Fuentes Barragan (Foto izquierda), Juan José Fuentes Barragan (Foto derecha), Herman Darío Fuentes Barragan (Inspección sensorial exterior), Herman Darío Fuentes Barragan (Inspección sensorial interior), Herman Darío Fuentes Barragan (Inspección sensorial motor), Herman Darío Fuentes Barragan (Profundidad de la rueda)

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**