

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Ivan Gonzalez B6.

No: 00002626-2203



CDA ECOTEC PLUS
NIT 901215141-2
KRA 27 N° 19 - 09 SUR Tel
2020369
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-03-04	Nombre o razón social: GONZALEZ BERMUDEZ IVAN FERNANDO	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 0079544069	
Dirección: CALLE 43B SUR 12-05 SUR		Telefono: 3103426322	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: SPO912	Marca: HYUNDAI	Línea: STAREX VAN	Clase: MICROBUS	Modelo: 2007	Cilindraje: 2476
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10016465283	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: GONZALEZ BERMUDEZ IVAN FERNANDO



Inspección Visual					
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	NO APLICA	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llant de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,25	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,25	3,41
Eje 2	4,12	4,1



NIT 901215141-2
TEL 2020369 - DIR 45 07 16 09 SLF

Deiver David Lopez Raveles
DEIVER DAVID LOPEZ RAVELES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.