



HOJA DE VIDA DEL VEHÍCULO

6 PREVENTIVA



Ficha Nro.44758

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD HOJA DE NOVEDADES CDA AUTOFULL COLOMBIA Primera Reinspección

Fecha de revisión: 02/07/2022
Hora inicial:
Hora final: 11:43:00
Duración revisión: 00 horas 0 min

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JUAN DAVID LONDOÑO GONZALEZ
Placa: SNO490
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 562494
Técnicos: JUAN CARLOS ZAPATA/JHONATHAN RIOS

Propietario: CARLOS ANDRES MUÑOZ MONTAÑA
Cédula Conductor: 1042768837
Tipo: Microbus
Modelo: 2008
Licencia: C2
Lote: CUARTA REVISION 2022
Marca: NISSAN

PISTA DE FRENOS [SI] [NO]

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

APROBADO

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA: AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (01/07/2022 - 09:57:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE LUCES	Luces de Freno (Color)	Corregido	1	A

Observacion : LUZ DE FRENO LADO IZQUIERDO NO ENCIENDE

RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
--------	----------------------------------------------------------------------------	-----------	---	---

Observacion : LLANTA TRASERA DERECHA DESGASTADA EN LA PARTE CENTRAL

RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
--------	----------------------------------------------------------------------------	-----------	---	---

Observacion : Labrado de llantas por debajo de 1.6mm

RUEDAS	Pernos, Tuercas y Esparragos de ruedas 2 o mas	Corregido	1	A
--------	------------------------------------------------	-----------	---	---

Observacion : PERNO FALTANTE RUEDA TRASERA DERECHA

FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Corregido	1	B
------------------	-----------------------------------------------	-----------	---	---

Observacion : FUGA DE ACEITE LEVE POR MOTOR

CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Dispositivo de control de velocidad	Corregido	3	A
----------------------------	-------------------------------------	-----------	---	---

Observacion : NO ENCIENDE , COLOCAR LEYENDA DEL DISPOSITIVO Y COMO CONDUZCO INTERNO

COMPARTIMIENTO DEL CONDUCTOR	Material antideslizante de Pedales	Corregido	2	B
------------------------------	------------------------------------	-----------	---	---

Observacion : CAUCHOS DE PEDAL Y EMBRAGUE

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Fecha de Impresión
08/07/2022
08:31:00

Sede Ppal: Cll 53 No 72-07 PBX: 23061111 - Sede Autofull: Cll 50 No 66-20 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/2