

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 2622222 - 244322222

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Nombre o razón social		Documento de identidad	
Fecha de prueba 2022-10-04		ALEXANDER GUTIERREZ HOLGUIN		CC (X) NIT () CE () No. 1128454679	
Dirección		Teléfono		Ciudad	
CALLE 42 SUR 63 44		3333333		Medellin	
				Departamento	
				Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea
WCO117	Colombia	Público	Microbus	Renault	Trafic
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2013	10020012817	2013-10-01	Blanco glacial	Diesel	VF1FLJCCDDY477629
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
F9QU760C686225	DIESEL	1870	203328	16	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



2022-10-04 WCO117 08:53



2022-10-04 WCO117 08:56

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	96.80		92.70		70.20		86.50	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
65.60	50	%	Eje 1 izquierdo 2287.00	4669.00	N	Eje 1 Derecho 3080.00	4428.00	N	25.70*	30	%
			Eje 2 izquierdo 3817.00	4690.00	N	Eje 2 Derecho 3308.00	5246.00	N	13.30	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
26.80	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.09	0.05				10	m/km

Inspección Visual

Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Laloneria y Pintura	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE				

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.30	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.10	2.00
Eje2	2.00	2.00



Daniel R

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)