

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 45 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 - 162 LOTE MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604)

FECHA

Fecha de prueba
2023-02-06
Nombre o razón social
MARIA CLEMENCIA TORO GUERRA
Dirección
CL 65 52 D 76

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad
CC (X) NIT () CE () No. 43707587
Ciudad
Medellin
Departamento
Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa
TMZ578
País
Colombia
Servicio
Público
Clase
Microbus
Marca
Kia
Línea
Pregio grand gs
Modelo
2009
No. de licencia de tránsito
10002986871
Fecha Matricula
2008-06-30
Color
Blanco
Combustible
Diesel
VIN o Chasis
8L0TS73229E02327
No. Motor
JT576927
Tipo Motor
OTTO
Cilindraje
3000
Kilometraje
549772
Número de Sillas
19
Vidrios Polarizados
SI () NO ()
Blindaje
SI () NO (X)



2023-02-06 TMZ578 10:43



2023-02-06 TMZ578 10:48

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	97.70		91.70		61.40		64.00	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Frenos										
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
52.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2686.00	5668.00	N	Eje 1 Derecho	2423.00	3846.00	N	9.79	30	%
			Eje 2 izquierdo	2564.00	4765.00	N	Eje 2 Derecho	2419.00	5001.00	N	5.66	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
33.10	18	%											

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.02	0.09				10	

Inspección Visual

Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Laloneria y Pintura	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Asco General	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cruceña	CUMPLE	Basidor	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABORATORIO CEC MEXICO (mm)		
Número de muestra		1121
Gr	Acuerda	Desacuerda
Gr1	1112	1115
Gr2	1112	1115

Yolanda Rando

YOL RENDO RANDE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO O EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COM

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes.

Sistema Integrado C.A.S. - Tera-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)