



Ficha Nro.55468

## FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

### HOJA DE NOVEDADES

### CDA AUTOFULL COLOMBIA

#### Primera Reinspección

Fecha de revisión: 09/05/2023  
Hora inicial: 15:56:00  
Hora final:  
Duración revisión:0

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: COOTRANSUNIDAS  
Nombre de conductor: MILLER ALMANLLER GALEANO  
Placa: SNT671  
Ruta: OPERACION NACIONAL  
Kilometraje: 364411  
Técnicos: /JOHAN PALACIOS

Propietario: LEDY JOHANA QUINTERO MORA  
Cédula Conductor: 71228617  
Tipo: Microbus  
Modelo: 2013  
Licencia: C1

Lote: TERCERA REVISION 2023  
Marca: NISSAN  
Elaborado por:Inspa/Rev1/Rev2:

## APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Santiago Correa Alvarez  
Ingeniero Mecánico  
SANTIAGO CORREA ALVAREZ  
MATRICULA:AN230-135346



LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

### GRUPOS EVALUADOS

#### Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

#### Novedades de la Inspección (09/05/2023 - 13:42:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE LUCES	Luces Medianas	Corregido	2	A
Observacion :	LUCES MEDIAS DELANTERAS INTERMITENTES			
SISTEMA DE LUCES	Luces de Freno (Color)	Corregido	1	A
Observacion :	LUZ DE FRENO LADO IZQ. NO ENCIENDE			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

#### LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:8.51-Delantera Derecha:8.56-Trasera Izquierda Interior:8.32-Trasera Izquierda Exterior:0 Trasera Derecha Interior:8.45-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4.65

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

