


RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO SUR, NIT. 900157012-8
Calle 8 B # 65- 295, MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
TEL. 3545481

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-06-23	Nombre o razón social ANDRÉS FELIPE MEJIA FIGUEROA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8431585	Departamento Antioquia
Dirección CRA 65 D #25 32 BARRIO ANTIOQUIA		Teléfono 3136738585	Ciudad Medellin

3. DATOS DEL VEHICULO							
Placa SNR892	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0797058	
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10017961738	Fecha Matricula 2012-06-28	Color Blanco	Combustible Diesel	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()		
No. Motor ZD30301100K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 253709	Número de Sillas 17	Blindaje SI () NO (X)		

8. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles		5. Intensidad inclinación de las luces bajas		6. Suma de la intensidad de todas las luces	
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad
Ruido escape		cBA	Baja Derecha 5.19 Baja Izquierda 4.85	2.5	klux/m

7. Suspensión (si aplica)		8. Frenos	
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor
	83.30		69.00

9. Desviación lateral		10. Dispositivos de cobro (si aplica)	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4
-5.76	2.49		

11. Emisiones de gases		11 a. Vehículos con ciclo OTTO	
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2
		U n i d a d	U n i d a d
		Vr Norma	Vr Norma
		%	%
		%	%
		%	%

11 b. Vehículos a Diesel (opacidad)		11 c. Vehículos a Diesel (opacidad)	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2
		Unid	Unid
		%	%
		%	%
		%	%

11 d. Vehículos a Diesel (opacidad)		11 e. Vehículos a Diesel (opacidad)	
Temp °C	Rpm	Ciclo 3	Ciclo 4
		Unid	Unid
		%	%
		%	%
		%	%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Defectos encontrados		Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
Código				A	B
				0	0
Total					

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS CARLOS		Grupo	Tipo de defecto	
Código	Descripción		A	B
Total			0	0

Nota:

D. defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
D. defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X

NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
156192

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO Y EN BUEN ESTADO

Eje1 derecha 1 3.20mm ; Eje2 derecha 1 3.40mm ; Eje1 izquierda 1 3.90mm ; Eje2 izquierda 1 3.70mm ; Llanta de repuesto 4.20mm ; Presion eje1 derecha 1 49.5 PSI ; Presion eje1 izquierda 1 49.2 PSI ; Presion eje2 derecha 1 50.1 PSI ; Presion eje2 izquierda 1 50.4 PSI

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en kix a 1m como se establece en la NTC 5375-2012. En cumplimiento a los requisitos de independencia contenidos en la NTC-ISO/IEC 17020:2012, en las instalaciones del CDA AUTOSUR S.A.S. NO se realizan, prestan y/o recomiendan servicios de diseño, producción, venta, mantenimiento, reparación, transformación de vehículos automotores y/o la venta de repuestos ni se publican promociones comerciales relacionadas con estos servicios.



2023-06-23 SNR892 00:18



2023-06-23 SNR892 00:18

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANALY ALBERTO NEA DORIA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN

Edgar Danilo Torres Ospina (Fotografía), Edgar Danilo Torres Ospina (Inspección sensorial interior), Jean Carlo Muñoz Goez (Inspección sensorial motor), Edgar Danilo Torres Ospina (Inspección sensorial exterior), Edgar Danilo Torres Ospina (Alineación, peso, suspensión y frenos), Jean Carlo Muñoz Goez (Fotos trasera), Jean Carlo Muñoz Goez (Inspección sensorial inferior), Edgar Danilo Torres Ospina (Alineación de luces), Edgar Danilo Torres Ospina (Tercera placa), Edgar Danilo Torres Ospina (Profundidad de labrado).

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecvimaq Ingeniería S.A.S. - Tecvimaq (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

Autosur
CDA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
NIT. 900.157.012-9