



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD HOJA DE NOVEDADES CDA AUTOFULL COLOMBIA Inspección

Fecha de revisión: 09/08/2023 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 08:28:00
Hora final: 08:56:00
Duración revisión:00 horas 28 min

Empresa de transporte: E. SERVICIO PUBLICO SIN CONVENIO
Nombre de conductor: FABIO ALEXANDER ZAPATA CARDONA
Placa: TSJ309
Ruta: OPERACION NACIONAL N.Int: 358
Kilometraje: 107006 Capacidad: 12
Nro.Factura: 12993
Técnicos: /JUAN CARLOS ZAPATA/CRISTIAN LONDONO

Propietario: SARA VARGAS ORTIZ
Cédula Conductor: 98503277
Tipo: Microbus
Modelo: 2009
Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2023
Marca: HYUNDAI
Elaborado por:Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
**Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346**



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.4-Delantera Derecha:6.1-Trasera Izquierda Interior:5.16-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.28-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3.01

**Observaciones generales: CAMBIAR POSICION DE COMO CONDUZCO TRASERO
PLACA DE TECHO ESTA EN TAMAÑO INFERIOR A LA NORMA**

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

Santiago Correa Alvarez
CDA Autofull
230 2299
Calle 50 No. 66 20 Medellín
Entrada por calle 50 y 51
AL FRENTE DEL ÉXITO DE COLOMBIA
09/08/2023

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 5184.F.A.S: MAHA (Seriales: Frenos = 405827-010, Alineación: 451021-006, Suspensión: 431134-003). Visual: Profundidad: SHAHE WD2108A03002, Aire: CFR GFR-01

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.35.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.14.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: CRISTIAN JAVIER LONDOÑO ZAPATA.F.A.S: CRISTIAN JAVIER LONDOÑO ZAPATA.Fotos: CRISTIAN JAVIER LONDOÑO ZAPATA. CRISTIAN JAVIER LONDOÑO ZAPATA.Labrado: CRISTIAN JAVIER LONDOÑO ZAPATA.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JHON FREDERICK PIEDRA RUIZ.

Fin del Informe