

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLÍN (ANTIOQUIA) TEL:
(504) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba	2023-11-22	Nombre o razón social		MARIA CLEMENCIA TORO GUERRA			
Dirección	CL 65 52 D 76	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 43707587			
		Teléfono		Ciudad		Departamento	
		99999999		Medellín		Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa	SNP425	País	Colombia	Servicio	Público	Clase	Microbus
Modelo	2009	No. de licencia de tránsito	10021617993	Fecha Matrícula	2010-02-24	Color	Blanco
No. Motor	ZD30208191K	Tipo Motor	DIESEL	Cilindraje	3000	Kilometraje	520590
				Número de Sillas	14	Vidrios Polarizados	SI () NO ()
						Blindaje	SI () NO (X)



2023-11-22 SNP425 08:20



2023-11-22 SNP425 08:23

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	97.80		72.90		84.90		70.20	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
56.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3464.00	5794.00	N	Eje 1 Derecho	4170.00	5726.00	N	16.90	30	%
			Eje 2 izquierdo	1672.00	4045.00	N	Eje 2 Derecho	1943.00	4366.00	N	13.90	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
29.80	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.03	-0.11				10	m/km

Inspección Visual

Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.40
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.30	2.10
Eje2	2.40	1.90

Yair Rendón A.

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)