

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA. NIT.
900252188-7 CALLE 75B # 64C - B,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-04-22		Nombre o razón social ELENA RESTREPO		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 42693317	
Dirección CARRERA 51D #120-26		Teléfono 2735119		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO					
Placa TTY912		País Colombia		Servicio Público	Clase Microbus
Modelo 2013		No. de licencia de tránsito 10018353030		Fecha Matrícula 2012-12-11	Combustible Diesel
No. Motor ZD30307964K		Tipo Motor DIESEL		Cilindraje 2953	Kilometraje 745120
				Número de Sillas 17	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	89.40		75.60		79.10		82.40	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3191.00	4639.00	N	Eje 1 Derecho	3508.00	4350.00	9.04	30 %
			Eje 2 izquierdo	2418.00	4224.00	N	Eje 2 Derecho	2722.00	3773.00	11.20	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
30.00	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad m/km
-0.08	0.03				+/- 10	

Inspección Visual							
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Triangulos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

PROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	5.00	5.00


HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)