


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-04-20	JUANPABLO SANCHEZ	CC (X) NIT () CE () No. 15373129			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
DIG 99 B 64 A D 70		2222222	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TDZ517	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2012	10017252443	2012-06-06	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0797069		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30301310K	DIESEL	2953	492674	16	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	80.20		81.60		76.20		78.70	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.10	50	%	Eje 1 izquierdo	3046.00	6148.00	N	Eje 1 Derecho	3456.00	4016.00	N	11.90
			Eje 2 izquierdo	2257.00	4444.00	N	Eje 2 Derecho	2484.00	3197.00	N	9.14
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
21.80	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.08	0.03						

Inspección Visual							
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE		Banderola
	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		Puertas	CUMPLE		Eje1 llanta derecha
	Rotulas superiores	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Dispositivo de velocidad
	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE		Indicadores de tablero
	Stop	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Parabrisas
	Rotulas inferiores	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho
	Triangulos	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE		Anclaje Sillas
	Señales de advertencia	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE		Pito
	Promedio de Distancia	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE		Resortes o Ballestas
	Bastidor	CUMPLE		Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		Estado Tubos Escape
	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Eje4 Rin Derecho
	Llanta de repuesto	CUMPLE		Eje4 llanta derecha	CUMPLE		Eje3 Rin Izquierdo
	Ventanillas	CUMPLE		Pernos	CUMPLE		Terminales
	Luz de parqueo	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Eje3 llanta derecha
	Luz placa	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE		Eje3 Rin Derecho
	Desempañador	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE		Linterna
	Soportes	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo
	Pisos	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Cinturones de Seguridad
	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Botiquín
	Brazos Axiales	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Luces altas
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE		Eje4 llanta izquierda
	Tacos	CUMPLE		Espejos	CUMPLE		Latonería y Pintura
	Terminales Batería	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE		Eje5 Rin Derecho
	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Extintor
	Tijeras	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	5.00	3.00

HECTOR JAIME VALENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)