



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 05/05/2024
Hora inicio: 11:55:00
Hora final:
Duración revisión:0

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JUAN CARLOS CLAVIJO GOMEZ
Placa: TSXS829 N.Int: 445
Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 19
Kilometraje: 0 Nro Factura: 970
Técnicos: JOHAN PALACIOS

Propietario: JOHAN MAURICIO JIMENEZ ZAPATA
Cédula Conductor: 98576314
Tipo: Microbus
Modelo: 2012
Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2024
Marca: CITROEN
Elaborado por Insp1/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CALIAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Novedades de la Inspección (04/05/2024 - 11:45:00):				
GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
PRUEBAS MECANIZADAS	Resultado Suspensión	Corregido	1	A
Observacion :	cambiar amortiguador delantero derecho			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 4.33-Delantera Derecha: 2.05-Trasera Izquierda Interior: 7.1-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 7.13-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 2.03

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

APROBADO



Fecha de Impresión
05/05/2024
11:56:00

Sede Ppal Cll 53 No 72-07 PBX 2306111 - Sede Autofull Cll 50 No 66-20 PBX 2302200
E-mail tecnico.colores@une.net.co - E-mail autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1