

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 - MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba
2024-08-09
Nombre o razón social
MARIA CLEMENCIA TORO GUERRA
Dirección
CL 65 52 D 76

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad
CC (X) NIT () CE () No. 43707587
Ciudad
Medellin
Departamento
Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa
SNP425
País
Colombia
Servicio
Público
Clase
Microbus
Marca
Nissan
Línea
Urvan
Modelo
2009
No. de licencia de tránsito
10021617993
Fecha Matrícula
2010-02-24
Color
Blanco
Combustible
Diesel
VIN o Chasis
JN1MG4E25Z0792220
No. Motor
ZD30208191K
Tipo Motor
DIESEL
Cilindraje
3000
Kilometraje
536122
Número de Sillas
14
Vidrios Polarizados
SI () NO ()
Blindaje
SI () NO (X)



2024-08-09 SNP425 07:07



2024-08-09 SNP425 07:14

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85.80		76.90		60.80		64.10	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2611.00	5753.00	N	Eje 1 Derecho	3297.00	5761.00	20.80*	30	%
			Eje 2 izquierdo	1915.00	4517.00	N	Eje 2 Derecho	2593.00	4534.00	26.10*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho					%
7.97*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho					%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho					%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-2.62	-1.21				10	m/km

Inspección Visual

Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	Limpieparabrisas	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Revisores	CUMPLE
Andaje Sillas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
Andaje de Bateria	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Ultrama	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1,00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5,50	5,30
Eje2	5,00	5,30

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)