

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
0696684 0694425

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-09-28	JORGE LUIS AREIZA VANEGAS	CC (X) NIT () CE () No. 1017144938			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE102C #82F-10		1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TFU288	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2012	10020235324	2011-12-19	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0796114		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30287848K	DIESEL	2953	440431	16	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	64.70		91.50		56.60		52.50		%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
66.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3861.00	5157.00	N	Eje 1 Derecho	4185.00	4744.00	N	7.74	30	%
			Eje 2 izquierdo	2035.00	3895.00	N	Eje 2 Derecho	2404.00	4920.00	N	15.30	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
24.30	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.08	0.11						

Inspección Visual								
	Brazos Axiales	CUMPLE		Terminales	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE
	Pernos	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE
	Extintor	CUMPLE		Rotulas Inferiores	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
	Señales de Advertencia	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE
	Luces bajas	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
	Gato	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Puertas	CUMPLE
	Latonería y Pintura	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE
	Cruceta	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Anclaje Sillas	CUMPLE
	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Soportes	CUMPLE
	Tacos	CUMPLE		Stop	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE		Espejos	CUMPLE
	Retrovisores	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE
	Linterna	CUMPLE		Pisos	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE
	Triángulos	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE
	Luz interna	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.27
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.12	3.91
Eje2	4.19	4.23

GABRIEL JAIME GóMEZ ESCOBAR

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)