

Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------|--|
| Fecha de prueba 2024-12-09 | Nombre o razón social JORGE HERNAN ESTRADA | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98535359 | | |
| Dirección CL 65 52 D 76 | Teléfono 9999999 | Ciudad Medellin | Departamento Antioquia | |

[illegible]

| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Placa SNQ838 | País Colombia | Servicio Público | Clase Microbus | Marca Nissan | Línea Urvan | | |
| Modelo 2012 | No. de licencia de tránsito 10027628585 | Fecha Matricula 2012-01-26 | Color Blanco | Combustible Diesel | VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796672 | | |
| No. Motor ZD30294668K | Tipo Motor DIESEL | Cilindraje 2953 | Kilometraje 356890 | Número de Silas 16 | Vidrios Polarizados SI () NO () | Blindaje SI () NO (X) | |



Suspensión (si aplica)

| Delantera Izquierda | | Delantera Derecha | | Trasera Izquierda | | Trasera Derecha | | Minimo | Unidad |
|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
| Valor | 84.20 | Valor | 90.60 | Valor | 65.10 | Valor | 64.50 | 40 | % |

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Frenos | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|--------|----|---|
| | | | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | | |
| 61.30 | 50 | % | Eje 1 izquierdo | 2547.00 | 5685.00 | N | Eje 1 Derecho | 3495.00 | 4311.00 | N | 27.10* | 30 | % |
| | | | Eje 2 izquierdo | 2450.00 | 4610.00 | N | Eje 2 Derecho | 3157.00 | 4399.00 | N | 22.40* | 30 | % |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | | % |
| 9.10* | 18 | % | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | | % |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | | % |

Desviación lateral

| Desviación lateral | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------------|
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | Unidad: m/km |
| -0.60 | -0.95 | | | | 10 | |

Inspección Visual

| Inspección Visual | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | Eje1 Rln Izquierdo | CUMPLE | Promedio de Distancia | CUMPLE | Linterna | CUMPLE |
| | Pito | CUMPLE | Indicadores de tablero | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE |
| | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Rotulas inferiores | CUMPLE | Extintor | CUMPLE |
| | Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje5 Rln Izquierdo | CUMPLE | Dispositivo de velocidad | CUMPLE |
| | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | Aseo General | CUMPLE | Desempañador | CUMPLE |
| | Stop | CUMPLE | Eje5 llanta derecha | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE |
| | Pernos | CUMPLE | Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Eje1 Rln Derecho | CUMPLE |
| | Luz interna | CUMPLE | Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Latonería y Pintura | CUMPLE |
| | Soportes | CUMPLE | Eje4 Rln Derecho | CUMPLE | Caja de dirección | CUMPLE |
| | Eje4 Rln Izquierdo | CUMPLE | Distintivo de la empresa | CUMPLE | Eje3 Rln Izquierdo | CUMPLE |
| | Bastidor | CUMPLE | Señales de advertencia | CUMPLE | Eje4 llanta derecha | CUMPLE |
| | Botiquín | CUMPLE | Eje2 Rln Derecho | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE |
| | Terminales Bateria | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE | Reversa | CUMPLE |
| | Anclaje Sillas | CUMPLE | Limpiaparabrisas | CUMPLE | Tijeras | CUMPLE |
| | Eje3 Rln Derecho | CUMPLE | Terminales | CUMPLE | Tacos | CUMPLE |
| | Pisos | CUMPLE | Banderola | CUMPLE | Gato | CUMPLE |
| | Luz placa | CUMPLE | Promedio de Tiempo | CUMPLE | Anclaje de Bateria | CUMPLE |
| | Parabrisas | CUMPLE | Rotulas superiores | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE |
| | Estado Tubos Escape | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| | Luces bajas | CUMPLE | Eje3 llanta izquierda | CUMPLE | Luz de parqueo | CUMPLE |
| | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Eje3 llanta derecha | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE |
| | Direccionales | CUMPLE | Eje5 Rln Derecho | CUMPLE | Espojos | CUMPLE |
| | Eje2 Rln Izquierdo | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE | Luces altas | CUMPLE |
| | Amortiguadores | CUMPLE | Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | Triangulos | CUMPLE |
| | Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Retrovisores | CUMPLE | | |

G10 SISTEMA DE DIRECCION

| | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

YAIR RENDÓN A.

NO _____

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 3.85 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 5.02 | 4.98 |
| Eje2 | 2.51 | 2.47 |

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)