

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 20/03/2025
 Hora inicial: 11:17:00
 Hora final: 11:22:00
 Duración revisión:00 horas 5 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
 Nombre de conductor: DAVIDSON ALEXIS ALZATE SIERRA
 Placa: EQX558 N.Int: 7
 Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 35
 Kilometraje: 284888 Nro.Factura: 130760
 Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JULIAN UPEGUI

Propietario: DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SA
 Cédula Conductor: 1035971441
 Tipo: Bus
 Modelo: 2017
 Licencia: C2


Lote: SEGUNDA REVISION 2025
 Marca: AGRAL
 Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
 CILINDROS Y TRANSMISION.

Kevin Arango
 Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (17/03/2025 - 11:49:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA ELECTRICO	Pito y/o Corneta	Corregido	1	A

Observacion : PITO ELECTRICO NO FUNCIONA

RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	2	A
--------	--	-----------	---	---

Observacion : Labrado de llantas por debajo de 2mm

FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmisión excesiva	Corregido	1	A
------------------	---	-----------	---	---

Observacion : FUGA EXCESIVA POR MOTOR

CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Latonería y Pintura en General	Corregido	1	A
----------------------------	--------------------------------	-----------	---	---

Observacion : GOLPES EN BOMPER TRASERO

CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Salidas de Emergencia (Señales y martillos o sistema de expulsión)	Corregido	1	A
----------------------------	--	-----------	---	---

Observacion : COLOCAR EMBLEMA DE SALIDA Y USO DE PALANCAS DE EMERGENCIA

CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Dispositivo de control de velocidad	Corregido	1	A
----------------------------	-------------------------------------	-----------	---	---

Observacion : DISPOSITIVO DE VELOCIDAD NO ENCIENDE

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.