

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Nombre o razón social		Documento de identidad	
Fecha de prueba 2025-05-05		JORGE HERNAN ESTRADA		CC (X) NIT () CE () No. 98535359	
Dirección CL 65 52 D 76			Teléfono 99999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNQ838	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10027628585	Fecha Matrícula 2012-01-26	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796672
No. Motor ZD30294668K	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2953	Kilometraje 656123	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-05-05 SNQ838 08:35

2025-05-05 SNQ838 08:39

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 91.80	Delantera Derecha	Valor 86.50	Trasera Izquierda	Valor 68.70	Trasera Derecha	Valor 53.10	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
56.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2758.00	5588.00	N	Eje 1 Derecho	3105.00	4441.00	N	11.20	30	%
			Eje 2 izquierdo	2242.00	4559.00	N	Eje 2 Derecho	2708.00	4581.00	N	17.20	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
27.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -1.03	Eje 2 -0.77	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Stop	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G1 EJE

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Yair Rendón

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	9.20	9.00
Eje2	3.40	3.90

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)