


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-05-07	Nombre o razón social DIANA ELENA CASTAÑEDA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43754044
Dirección CLL 78 # 86 41	Teléfono 3333333	Ciudad Medellín
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa NNL915	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Golden dragon	Línea Km6452a-yjs
Modelo 2025	No. de licencia de tránsito 10033119720	Fecha Matrícula 2024-11-01	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis LFZ8BAGC6SA700991
No. Motor F26705	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 2237	Kilometraje 14070	Número de Sillas 15	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2025-05-07 NNL915 08:53



2025-05-07 NNL915 09:02

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	88.90		83.70		53.80		61.70	-40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.00	50	%	Eje 1 izquierdo 2988.00	4986.00	N	Eje 1 Derecho 2126.00	4787.00	N	28.80*	30	%
			Eje 2 izquierdo 2493.00	4782.00	N	Eje 2 Derecho 3279.00	4885.00	N	24.00*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
17.30*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.93	-1.55				10	

Inspección Visual

Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Ultraparabrisas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luz intima	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Laloneria y Pintura	CUMPLE	Caja de direccion	CUMPLE
Cojineria	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Placa	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Luz de parrilla	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tigres	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Stop	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.50
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	6.50	7.00
Eje2	6.40	6.40

YAIR RENDON A.

YAIR RENDON AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)