

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas  
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7  
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba 2025-07-24	Nombre o razón social DIANA PATRICIA LOPEZ RIOS	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 43798218	
Dirección CLL 77 A SUR 46 B 64	Teléfono 3333333	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa SNV141	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10021134017	Fecha Matrícula 2014-01-14	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MC2E26Z0001145
No. Motor YD25333862A	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 256980	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2025-07-24 SNV141 09:13

2025-07-24 SNV141 09:21

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 96.60	Delantera Derecha	Valor 68.50	Trasera Izquierda	Valor 91.90	Trasera Derecha	Valor 66.00	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
55.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2356.00	4872.00	N	Eje 1 Derecho	2400.00	5893.00	N	1.83	30
			Eje 2 izquierdo	3119.00	4429.00	N	Eje 2 Derecho	3148.00	4576.00	N	0.92	30
21.60	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 2.42	Eje 2 3.38	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO \_\_\_\_\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.23
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.12	3.23
Eje2	3.12	3.23

GABRIEL JAIMÉ GÓMEZ ESCOBAR

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)