

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



Centro de Diagnóstico Automotor del Oriente AGENCIA LLANOGRANDE - FRT 900130135-8
Km 2 vía Llanogrande vereda Chirpe, RIONEGRO (ANTIOQUIA)
TEL: 4482301

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-02-09	Nombre o razón social LEYDYA CERVANTES VANEGAS	Documento de identidad CO (X) HT () CE () No. 45373614			
Dirección CRA 21-43-31	Teléfono 9999999	Ciudad Rionegro		Departamento Antioquia	
3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa TTP048	País Colombia	Servicio Público	Clase Buseta	Marca Hyundai	Línea County
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10017220105	Fecha Matricula 2013-05-20	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis KMJHG1TTPDC056643
No. Motor D4DD529363	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3907	Kilometraje 318785	Numero de Bidas 22	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
Blindaje SI () NO (X)					

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo "u", indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad inclinación de las luces bajas			6. Suma de la intensidad de todas las luces		
Valor	Máximo	Unidad	Valor	Máximo	Unidad	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape	-	dBA	Baja Derecha	25.50	klux/1m	Baja Izquierda	25.50	klux/1m
				2.5	%		2.5	%
				1.99	%		1.80	%
				0.5 - 3.5	%		0.5 - 3.5	%
				57.10	klux/1m		225	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)			8. Frenos		
Delantera Izquierda	Valor	Unidad	Trasera Izquierda	Valor	Unidad
Delantera Derecha	Valor	Unidad	Trasera Derecha	Valor	Unidad

Eficacia total			Eje 1 izquierdo			Eje 2 izquierdo			Eje 3 izquierdo			Eje 4 izquierdo			Eje 5 izquierdo		
Valor	Máximo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
68.80	50	%	8433.00	11183.00	N	9005.00	10767.00	N	5774.00	9355.00	N			%			%
			5961.00	11069.00	N			%			%			%			%
21.80	18	%			%			%			%			%			%

9. Desviación lateral		
Eje 1	Eje 2	Eje 3
0.05	-13.40°	
Eje 4	Eje 5	Máximo
		10
		Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)		
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo
	%	%
	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases				11.a Vehículos con ciclo OTTO			
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nitrato NO	Unidad
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	%
		Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	%
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	%

11.b Vehículos a Diesel (opacidad)							
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Valor	Norma
		Unid	Unid	Unid	Unid		%
		%	%	%	%		%



Samsung Quad Camera
Juliano

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
	Defectos laterales en los demás ejes superior a 6.10 (vehículo)	Defectos	A	B
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375		Total	0	1
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
		Total	A	B
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOTRIZ		Total	0	0
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
		Total	A	B
		Total	0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o de ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

NÚMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN

21.34

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1.5.38mm : Eje2 derecha 1.5.19mm : Eje2 derecha 2.5.44mm : Eje1 izquierda 1.5.93mm : Eje2 izquierda 1.5.42mm : Eje2 izquierda 2.5.56mm : Llanta de repuesto 4.92mm



Fin del Informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

SUL MILENA ORTIZ VALLEJO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Juan Felipe Salazar Ciro (Foto y visual), Alexander Contreras Suarez (Foto del motor), Alexander Contreras Suarez (Alimentación, gases y frenos), Juan Felipe Salazar Ciro (Inspección sensorial interior), Alexander Contreras Suarez (Profundidad de frenos), Alexander Contreras Suarez (Tercera glasa), Alexander Contreras Suarez (Inspección sensorial exterior), Alexander Contreras Suarez (Inspección sensorial interior), Alexander Contreras Suarez (Inspección sensorial exterior), Alexander Contreras Suarez (Alimentación de luces).

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnovis Ingeniería S.A.S. - Sistema RTM (Sistema de gestión para revisión técnica vehicular)

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTRIZ ORIENTE S.A.
Sede Managrande
El mejor servicio para su vehículo
Nit. 900.130.135-8



Samsung Quad Camera
Juliancito