

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2024-02-16	Nombre o razón social CARLOS ALBERTO PATIÑO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98574829				
Dirección CRA 61 B NUM 83 A SUR 43	Teléfono 1000000			Ciudad Sabaneta	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa GDX601	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch	
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10028155503	Fecha Matrícula 2020-01-07	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ209049	
No. Motor F4RE410C231870	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 136376	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.10	Delantera Derecha	Valor 87.20	Trasera Izquierda	Valor 79.70	Trasera Derecha	Valor 83.90	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
56.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2303.00	4873.00	N	Eje 1 Derecho	2109.00	4310.00	N	8.42	30 %
			Eje 2 izquierdo	2416.00	3912.00	N	Eje 2 Derecho	2740.00	3942.00	N	11.80	30 %
Eficacia auxiliar	33.30	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.14	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo
Retrovisores	CUMPLE	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia de la calcomanía reglamentada para informar sobre la existencia del dispositivo de control de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, de servicio especial (turismo, empresarial y escolar)
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	9.2 Revisión interior Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descolorida)	CUMPLE		Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
6.2 Revisión interior	El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito	Desempeñador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Limplaparabrisas	CUMPLE	6.3 Alumbrado y señalización	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
6.2 Revisión interior	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos de	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	9.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE