

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-06-17	BRAIAN STIVEN HENAO JARAMILLO	CC (X) NIT () CE () No. 1035430014			
Dirección	Teléfono	Ciudad		Departamento	
CLLE86 #50-10	1000000	Medellin		Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
LKL478	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2024	10029373483	2023-06-21	Blanco glacial (v)	Gasolina	93Y9SR333RJ602388		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
H5HA460D050938	OTTO	1333	35446	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2024-06-17 LKL478 09:42



2024-06-17 LKL478 09:42

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	81.50		76.90		78.70		79.90
				Mínimo	Unidad		
					%		

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2093.00	4677.00	N	Eje 1 Derecho	2011.00	3718.00	3.92	30 %
			Eje 2 izquierdo	2458.00	3507.00	N	Eje 2 Derecho	2116.00	3538.00	13.90	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
14.80*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
0.03	-0.19				+/-		

Inspección Visual							
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Lalonería y Pintura	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Boliquín	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Slop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.01
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.91	4.87
Eje2	4.01	3.89

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)