

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9696684 - 9694425

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-12-09	JULIAN RODRIGUEZ	CC (X) NIT () CE () No. 1118285535			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA50 # 92-101		9999999	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
EXU516	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2019	10029780180	2018-05-05	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3KM339295		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C139998	OTTO	1998	120516	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	81.50		65.40		60.70		58.60
				Mínimo		Unidad	
						%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2022.00	3792.00	N	Eje 1 Derecho	2013.00	4062.00	0.45	30
			Eje 2 izquierdo	2136.00	2983.00	N	Eje 2 Derecho	2595.00	3394.00	17.70	30
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
24.70	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.03						

Inspección Visual							
	Pisos	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Cruceta
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Eje1 Rin izquierdo
	Aseo General	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Tapicería
	Caja de dirección	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Ventanillas
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Luz Placa
	Luz interna	CUMPLE		Anclaje Sillas	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Brazos Axiales
	Terminales	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE		Pernos
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE		Extintor
	Rotulas Inferiores	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Señales de Advertencia
	Rotulas superiores	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE		Luces bajas
	Luces altas	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Banderola
	Limpiaparabrisas	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE		Parabrisas
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Gato
	Reversa	CUMPLE		Puertas	CUMPLE		Latonería y Pintura
	Bastidor	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE		Amortiguadores
	Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Pito
	Soportes	CUMPLE		Tacos	CUMPLE		Stop
	Distintivo de la empresa	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Llanta de repuesto
	Espejos	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda
	Luces de Parqueo	CUMPLE		Linterna	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.28
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.81	3.54
Eje2	4.71	3.45

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)