

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA
CDA SABANETA LTDA. NIT.
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL. (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad	
2025-03-12	JOSE JOAQUIN CADAVID		CC (X) NIT () CE () No. 70311058	
Dirección			Ciudad	Departamento
CRA 125 34AA 181			Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
EQW261	Colombia	Público	Camioneta	Ford	Ranger	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2019	10028712589	2018-11-14	Blanco artic	Diesel	8AFAR23LCKJ096617	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
SA2P KJ096617	DIESEL	3198	96899	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85.90		82.80		78.80		86.70	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Eje 1 izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.90	50	%	Eje 2 izquierdo	4141.00	6613.00	N	Eje 2 Derecho	3833.00	4369.00	N	7.44	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo	2600.00	4800.00	N	Eje 3 Derecho	2460.00	4290.00	N	5.38	30	%
24.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.03	0.03				10	

Inspección Visual


Terminales	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Ejes Rin Derecho	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Llanta	CUMPLE
Espojos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Ejes Rin Derecho	CUMPLE
Promotor de Distancia	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Promotor de Tiempo	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Pijos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Ejes Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Banderilla	CUMPLE
Arandelas Sillas	CUMPLE	Cajetera	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Lancetas y Pimura	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Luces alas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retractoros	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cabo	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Rodas inferiores	CUMPLE	Rodas superiores	CUMPLE
Brazos Aciales	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Bolquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Cruce	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Arandap de Bateria	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Ejes llanta izquierda	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE
Veranillas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Revers	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Ejes Rin Izquierdo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Salidas de emergencia y Manti	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4.00	5.00
Eje2	4.00	6.00



GIVENDA JUAREZ CISNEROS
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)