

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002743-2512

CDA AUTOMAS BARBOSA  
NIT 901214167-9  
CALLE 15 # 19A-65 Tel  
6263583  
BARBOSA

**AUTOMÁS**  
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba: 2025-12-16	Nombre o razón social: MATEO GUERRERO POSADA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 1037325912
Dirección: VDA EL ECO	Teléfono: 3216538957	Ciudad: BARBOSA	Departamento: ANTIOQUIA
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: LKK845	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER OROCH	Clase: CAMIONETA
		Modelo: 2023	Cilindraje: 1333
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10028412615	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)
		Empresa:	Conductor: MATEO GUERRERO POSADA



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 52	Delantera Derecha	Valor 56	Trasera Izquierda	Valor 53	Trasera Derecha	Valor 58	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
54,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	2340	4807	N	Eje 1 Derecho	2450	4513
			Eje 2 Izquierdo	2130	3434	N	Eje 2 Derecho	2180	3924
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad					Eje 3 Derecho		
26,1	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 4 Izquierdo				Eje 5 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo						
Desviación Lateral									
Eje 1	-4	Eje 2	-3,7	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo ± 10
Unidad (m/km)									
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,35
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,36	5,46
Eje 2	5,1	4,8

ING. OSCAR MAURICIO VERANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.