


**FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL**



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO									
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad									
2024-03-14	GILBERTO ANTONIO SANUDO VASQUEZ	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 70631483									
Dirección	CR 68A N93-19	Ciudad Medellín Departamento Antioquia									
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea						
GUU319	Colombia	Público	Camioneta	Chevrolet	Colorado						
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis						
2020	10020367002	2020-01-22	Blanco galaxia	Diesel	9BG148MK0LC428359						
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados						
IWN F192911157	DIESEL	2776	111392	5	SI ( ) NO ( )						
<b>DATOS DEL VEHÍCULO</b>											



2024-03-14 GUU319 11:24

**Suspension (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
82.20		82.30		87.10		83.80		%	

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Total											
67.50	50	%	Eje 1 Izquierdo	4294.00	N	Eje 1 Derecho	3555.00	N	17.20	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	3337.00	N	Eje 2 Derecho	2895.00	N	13.20	30	%
25.70	18	%	Eje 3 Izquierdo	N	N	Eje 3 Derecho	N	N	%	%	%
Eje 1	Eje 2		Eje 3	Eje 4		Eje 5	Eje 6				
0.03	-0.06										
<b>Desviación lateral</b>											

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	+/-	10	Unidad m/km
0.03	-0.06							

**Inspección Visual**

Detalle de la empresa	Cumplimiento	Parabrisas	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje 1 Run Derecho	CUMPLE				
Cojinetes	CUMPLE										
Ruedas Inferiores	CUMPLE										
Limpiaparabrisas	CUMPLE										
Amonstradores	CUMPLE										
Reversa	CUMPLE										
Luz Interna	CUMPLE										
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE										
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE										
Ejes	CUMPLE										
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE										
Pisos	CUMPLE										
Puertas	CUMPLE										
Luces bajas	CUMPLE										
Bolígrafos	CUMPLE										
Ventanillas	CUMPLE										
Stop	CUMPLE										
Gas	CUMPLE										
Banderola	CUMPLE										
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE										

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G3 SISTEMA ELECTRICO	G6 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G5 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI**   
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	2.32	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.91	4.89
Eje2	5.23	5.01

*steven zapata*  
STEVEN ZAPATA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA  
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.  
Tecnomag Ingeniería S.A.S - Tecno-ATM (Sistema de gestión para revisión Móviles mecánicos)