


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-04-15	Nombre o razón social HERNANDO CORREA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71381714			
Dirección CARRERA 7-9B #91B 14		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa JYP129	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch	
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026643953		Fecha Matrícula 2022-07-16	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR333PJ277859
No. Motor H5HA460D043291	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 26720	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 76.40	Delantera Derecha	Valor 78.50	Trasera Izquierda	Valor 72.60	Trasera Derecha	Valor 78.70	Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2301.00	N	Eje 1 Derecho	2643.00	N	12.90	30	%
			Eje 2 izquierdo	1841.00	N	Eje 2 Derecho	1999.00	N	7.90	30	%
31.40	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1 -0.05	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km

Inspección Visual						
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Triangulos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	
Señales de advertencia	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Luz de parqueo	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	5.00	5.00

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)