

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba	Nombre o razón social					Documento de identidad	
2024-05-23	GILBERTO ANTONIO SAÑUDO VASQUEZ					CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 70631483	
Dirección		Teléfono		Ciudad		Departamento	
CR 68A N°93-19		1000000		Medellín		Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Clase	Marca	Línea			
GUU319	Colombia	Camioneta	Chevrolet	Colorado			
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10020367002	2020-01-22	Blanco galaxia	Diesel	9BG148MK0LC428359		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
LWN F192911157	DIESEL	2776	115119	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)	



Delantera Izquierda	Valor 78.30	Delantera Derecha	Valor 76.90	Trasera Izquierda	Valor 71.30	Trasera Derecha	Valor 74.30	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Frenos								
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	
61.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	3365.00	N	Eje 1 Derecho	3429.00	N	1.87	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3583.00	N	Eje 2 Derecho	3325.00	N	7.20	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad %	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	-------------

Inspección Visual							
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Limpieparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Santa derecha	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Terminalas Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 Santa derecha	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Andaie Sillas	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminalas	CUMPLE		
Ejeos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Lalonería y Pintura	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cucuata	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	Eje1 Santa izquierda	CUMPLE		
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Exterior	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI  NO   
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		7.73
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	9.54	8.83
Eje2	8.88	8.39

20/01/2010  
STEVEN ZAPATA SERNA

HOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA  
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.  
Tecniaq Ingeniería S A S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)