

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba	Nombre o razón social					Documento de identidad	
2024-08-20	GILBERTO ANTONIO SAÑUDO VASQUEZ					CC (X) NIT () CE () No. 70631483	
Dirección	CR 68A N#93-19	Teléfono	1000000	Ciudad	Medellin	Departamento	Antioquia
DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GUU319	Colombia	Público	Camioneta	Chevrolet	Colorado		
Modelo	No. de licencia de transitó	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10020367002	2020-01-22	Blanco galaxia	Diesel	9BG148MKOLC428359		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindsaje	
LWN F192911157	DIESEL	2776	118054	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2024-08-20 GUU319 14:40

2024-08-20 GUU319 14:37

Delantera Izquierda	Valor 76.90	Delantera Derecha	Valor 76.20	Trasera Izquierda	Valor 79.50	Trasera Derecha	Valor 84.00	Suspensión (si aplica)		
								Mínimo	Unidad	%
Eficacia total	68.40	50	%	Frenos				Desequilibrio		
				Eje 1 Izquierdo	3367.00	5575.00	N	Eje 1 Derecho	3579.00	5766.00
Eficacia auxiliar	24.30	18	%	Eje 2 Izquierdo	3170.00	3921.00	N	Eje 2 Derecho	2818.00	3558.00
				Eje 3 Izquierdo	N	N	N	Eje 3 Derecho	N	N
				Eje 4 Izquierdo	N	N	N	Eje 4 Derecho	N	N
				Eje 5 Izquierdo	N	N	N	Eje 5 Derecho	N	N
Desviación lateral										
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		10	Unidad m/km		


Inspección Visual					
Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinetes	CUMPLE	Pemos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Exterior	CUMPLE
Ruedas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Ruedas superiores	CUMPLE	Tierras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces Altas	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Bandera	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Andaime de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Andaime Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Asco General	CUMPLE
Tríángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	445	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	432	532
Eje2	453	478



GABRIEL JAIME GÓMEZ ESCOBAR

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Technimq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.45	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.32	5.32
Eje2	4.53	4.78

GABRIEL JAIMÉ GÓMEZ ESCOBAR

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimex Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)