

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba	Nombre o razón social			Documento de identidad			
2024-10-19	GILBERTO ANTONIO SAÑUDO VASQUEZ			CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 70631483			
Dirección	CR 68A N°93-19			Teléfono 1000000	Ciudad Medellín		Departamento Antioquia
Placa	GUU319	DATOS DEL VEHICULO		Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Colorado	
País	Colombia	Servicio	Público	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9BG148MKGLC42339	
Modelo	2020	No. de licencia de transito	10020367002	Fecha Matrícula 2020-01-22			
No. Motor	LWN F192911157	Tipo Motor	DISESEL	Cilindrada 2776	Kilometraje 122741	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )
						Blindaje SI ( ) NO (X)	



2024-10-19 GUU319 11:26

2024-10-19 GUU319 11:26

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 74.40	Delantera Derecha	Valor 71.20	Trasera Izquierda	Valor 68.10	Trasera Derecha	Valor 68.60	
Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	
57.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	2993.00	5496.00	N Eje 1 Derecho	3523.00	5698.00
			Eje 2 Izquierdo	2464.00	4247.00	N Eje 2 Derecho	2554.00	4777.00
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad %	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N		
18.00	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N		
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N		
Desviación lateral								
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/mkm	
-0.06	-0.03							

Inspección Visual					
Terminales	CUMPLE	Colinera	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Ruedas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Ruedas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces Altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llantena y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Directionales	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Espelos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI**   
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	945	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.19	6.89
Eje2	7.55	7.64

*Steven Zafra Serna*  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA  
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.  
Tecniaq Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)