

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad					
2024-12-18	GILBERTO ANTONIO SAÑUDO VASQUEZ	CC (X) NIT () CE () No. 70631483					
Dirección	Teléfono	Ciudad		Departamento			
CR 68A N°93-19	1000000	Medellin		Antioquia			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GUU319	Colombia	Publico	Camioneta	Chevrolet	Colorado		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10020367002	2020-01-22	Blanco galaxia	Diesel	99G148MK0LC428359		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
LWN F192911157	DIESEL	2776	127396	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	




Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	88.70		77.60		69.20		75.50
				Mínimo			
				Unidad			
				%			

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
59.60	50	%	Eje 1 izquierdo	3137.00	4855.00	N	Eje 1 Derecho	3294.00	5663.00	N	4.77	30
			Eje 2 izquierdo	2916.00	4205.00	N	Eje 2 Derecho	2388.00	4959.00	N	18.10	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
9.23*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
0.03	0.08				10
					Unidad m/km

Inspección Visual					
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE	Basidor	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Boliquin	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Coinjeria	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Piso	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Llanta	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Asco General	CUMPLE	Tranquilo	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Luz eterna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE		

01 CARROCERIA	04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	07 LLANTAS	010 SISTEMA DE DIRECCION
02 SISTEMA DE SUSPENSION	05 SISTEMA ELECTRICO	08 RINES	011 CHASIS
03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06 EQUIPO DE CARRETERA	09 ESTADO DE PRESENTACION	012 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.33
Eje	Izquierda	Derecha
Rd1	0.08	0.12
Rd2	0.18	0.22

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SEGURA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Tecmaq Ingeniería S.A.S. - Tecm-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica inspección)