

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-12-16	Nombre o razón social INGETRANS S. A. S	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030521			
Dirección CARRERA: 55B N 72A 116	Teléfono 2657537		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa JYO383	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Nissan	Línea Frontier	
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026663644	Fecha Matrícula 2022-07-19	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 3N6CD33B2ZK446850	
No. Motor YD25-750999P	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 46044	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.20	Delantera Derecha	Valor 81.50	Trasera Izquierda	Valor 76.20	Trasera Derecha	Valor 78.00	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2772.00	N	Eje 1 Derecho	3299.00	N	16.00	30	%
			Eje 2 izquierdo	2163.00	N	Eje 2 Derecho	2478.00	N	12.70	30	%
19.40	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.47
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	8.34	7.89
Eje2	8.95	8.65

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)