

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------------|
| Fecha de prueba 2025-04-05 | | Nombre o razón social INGETRANS S. A. S | | | |
| Dirección CARRERA: 55B N 72A 116 | | Teléfono 2657537 | | Ciudad Medellín | Departamento Antioquia |

| DATOS DEL VEHICULO | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Placa JYO383 | País Colombia | Servicio Público | Clase Camioneta | Marca Nissan | Línea Frontier |
| Modelo 2023 | No. de licencia de transito 10026663644 | Fecha Matrícula 2022-07-19 | Color Blanco | Combustible Diesel | VIN o Chasis 3N6CD33B2ZK446850 |
| No. Motor YD25-750999P | Tipo Motor DIESEL | Cilindraje 2488 | Kilometraje 49946 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () |
| | | | | | Blindaje SI () NO (X) |



2025-04-05 JYO383 09:01



2025-04-05 JYO383 09:02

Suspensión (si aplica)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor 76,60 | Delantera Derecha | Valor 78,60 | Trasera Izquierda | Valor 86,50 | Trasera Derecha | Valor 77,30 | Mínimo | Unidad % |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|-------------|

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | | |
|----------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---------------|--------|--------|----|---|
| | | | Eje 1 izquierdo | 2889.00 | 4947.00 | N | Eje 1 Derecho | 2707.00 | 5588.00 | N | 6.30 | 30 | % |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 2 izquierdo | 2029.00 | 2279.00 | N | Eje 2 Derecho | 1804.00 | 3664.00 | N | 11.10 | 30 | % |
| | | | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | | % |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | | % |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | | % |

Desviación lateral

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|
| Eje 1 -0.08 | Eje 2 0.08 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|

Inspección Visual

| | | | | | |
|------------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Pisos | CUMPLE | Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE |
| Promedio de Tiempo | CUMPLE | Desempañador | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Aseo General | CUMPLE | Triángulos | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE |
| Caja de dirección | CUMPLE | Anclaje de Batería | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE |
| Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | Luz Placa | CUMPLE |
| Luz interna | CUMPLE | Anclaje Sillas | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE |
| Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Directionales | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE |
| Terminales | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE | Pernos | CUMPLE |
| Promedio de Distancia | CUMPLE | Estado Tubos Escape | CUMPLE | Extintor | CUMPLE |
| Rotulas Inferiores | CUMPLE | Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Señales de Advertencia | CUMPLE |
| Rotulas superiores | CUMPLE | Tijeras | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE |
| Luces altas | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Banderola | CUMPLE |
| Limpiaparabrisas | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Gato | CUMPLE |
| Reversa | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Latonería y Pintura | CUMPLE |
| Bastidor | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE |
| Botiquín | CUMPLE | Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Pito | CUMPLE |
| Soportes | CUMPLE | Tacos | CUMPLE | Stop | CUMPLE |
| Distintivo de la empresa | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE |
| Retrovisores | CUMPLE | Espejos | CUMPLE | Eje1 llanta izquierda | CUMPLE |
| Luces de Parqueo | CUMPLE | Linterna | CUMPLE | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 4.33 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 6.33 | 6.29 |
| Eje2 | 5.28 | 5.49 |

GABRIEL JAIME GÓMEZ ESCOBAR

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)