

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR EXPRESIONES SAS
NIT. 900141908-1 CALLE 38 # 52-63
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
4544444

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Nombre o razón social		Documento de identidad	
2025-09-19		LUIS JAIME LONDONO		CC (X) NIT () CE () No. 15427859	
Dirección		Teléfono		Ciudad	
CUE 36 # 52-63		1000000		Medellin	
				Departamento	
				Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa		País		Servicio		Clase		Marca		Línea	
ESR006		Colombia		Público		Camioneta		Renault		Duster oroch	
Modelo		No. de licencia de tránsito		Fecha Matrícula		Color		Combustible		VIN o Chasis	
2020		10018882844		2019-07-30		Blanco glacial (v)		Gasolina		93Y9SR5B3LJ979652	
No. Motor		Tipo Motor		Cilindraje		Kilometraje		Número de Sillas		Vidrios Polarizados	
F4RE410C211096		OTTO		1998		71229		5		SI () NO ()	
										Blindaje	
										SI () NO (X)	



2025-09-19 ESR006 13:23



2025-09-19 ESR006 13:23

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	98.00		55.90		76.40		73.00		%

Frenos

						Frenos							
Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
56.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2264.00	3849.00	N	Eje 1 Derecho	2500.00	4299.00	N	9.44	30	%
			Eje 2 izquierdo	1745.00	3446.00	N	Eje 2 Derecho	2109.00	3770.00	N	17.30	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.08	-0.17						

Inspección Visual

Placa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
Asio General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Casa de dirección	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Dirreccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Bandeola	CUMPLE
Limpisparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Balidoz	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Aerortiguadores	CUMPLE
Boliquin	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Destruyo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Espijos	CUMPLE	Retrvisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		

G1 CARROCERÍA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.20	
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4.22	4.20
Eje2	1.60	1.65

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

TecniMag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)