

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA SABANETA CHAGUALE, NIT:
900252186-7 CALLE 65 # 56-145,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA	Nombre o razón social			Documento de identidad
Fecha de prueba 2025-09-27	JORGE HUMBERTO VARGAS			CC (X) NIT () CE () No. 98551492
Dirección CALLE 59 41 49 MEDELLIN		Teléfono 3108902297	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa GDW519	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10032308984	Fecha Matrícula 2019-05-28	Color Blanco galaxia	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ880586
No. Motor F4RE410C200390	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 190396	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-09-27 GDW519 09:52

2025-09-27 GDW519 09:49

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 90.90	Delantera Derecha	Valor 94.70	Trasera Izquierda	Valor 90.50	Trasera Derecha	Valor 94.70	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 68.20	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo 30	Unidad %	
			Eje 1 izquierdo	2459.00	3785.00	N	Eje 1 Derecho	2532.00	3951.00	N	2.88	%
			Eje 2 izquierdo	2563.00	3029.00	N	Eje 2 Derecho	2239.00	3602.00	N	12.60	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 32.10	Unidad 18 %	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.24	Eje 2 0.12	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Rotulas inferiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION