

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
04222221 04221155

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-09-25	JUAN CARLOS ESCOBAR	CC (X) NIT () CE () No. 98645398			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CR 47 N 60A11		2222222	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
TOQ529	Colombia	Público	Microbus	Renault	Nuevo master minibus	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2014	10006673763	2014-01-11	Blanco glacial	Diesel	93YMAF4CEEJ799721	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
M9TC678C008538	DIESEL	2299	319408	19	SI () NO (X)	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo Unidad
	87.40		71.90		68.90		70.50	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3336.00	4981.00	N	Eje 1 Derecho	3506.00	6707.00	4.85	30 %
			Eje 2 izquierdo	3457.00	5216.00	N	Eje 2 Derecho	3501.00	6276.00	1.26	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
27.10	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.06						


Inspección Visual						
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos		CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor		CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola		CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato		CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pilo		CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop		CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto		CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE			


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.89
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.02	5.12
Eje2	5.34	5.22


NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)


C.C 71365231