

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63.
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
36606261 - 3661425

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2025-11-04	Nombre o razón social SERGIO IVAN ACEVEDO TORO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98528404		
Dirección CLL 2 B SUR N 75 D A 15 1103	Teléfono 55555555	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESQ032	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10028054529	Fecha Matrícula 2018-11-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHCSR5B3KM508222	
No. Motor E410C160041	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 136576	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2025-11-04 ESQ032 12:13



2025-11-04 ESQ032 12:04

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.50	Delantera Derecha	Valor 81.10	Trasera Izquierda	Valor 68.30	Trasera Derecha	Valor 76.10	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
53.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2404.00	4262.00	N	Eje 1 Derecho	2503.00	4050.00	N	3.96	30 %
			Eje 2 izquierdo	1614.00	3226.00	N	Eje 2 Derecho	1517.00	3565.00	N	6.01	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
21.20	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -1.31 Eje 2 0,19 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Máximo +/- 10 Unidad m/km

Inspección Visual

Caja de dirección	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Ancaje Sillas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ancaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	2.43	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.41	2.62
Eje2	2.33	2.54



LIBARDO SEGUNDO GARCES POLO
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

+S- nuf.
98528408