

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9688684 - 9684435

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-11-10		Nombre o razón social JUAN CARLOS ESCOBAR		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98645398	
Dirección CR 47 N 60A11			Teléfono 2222222	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa TOR239	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus		
Modelo 2018	No. de licencia de transito 10016073434		Fecha Matrícula 2018-05-11	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CEJJ161129	
No. Motor M9TC678C029516		Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 269940	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 75.00	Delantera Derecha	Valor 89.30	Trasera Izquierda	Valor 90.80	Trasera Derecha	Valor 93.20	Mínimo	Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
50.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2685.00	5301.00	N	Eje 1 Derecho	3162.00	4255.00	N	15.10	30	%
			Eje 2 izquierdo	2790.00	6306.00	N	Eje 2 Derecho	2535.00	6451.00	N	9.14	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			10.60*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N

Desviación lateral							
Eje 1 -0.11	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.41
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.55	4.65
Eje2	5.59	5.69

LIBARDO SEGUNDO GARCES POLO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)