

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2025-12-26	Nombre o razón social COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y TURISMO ALFRATRANS S.A.S.	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 901333948
Dirección CR 43 N 64-73	Teléfono 9999999	Ciudad Medellín

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa GDY181	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster roch
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10028559630	Fecha Matricula 2020-07-10	Color Blanco glacial	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ209011
No. Motor F4RE410C234548	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 91100	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2025-12-26 GDY181 11:50

2025-12-26 GDY181 11:50

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 86.20	Delantera Derecha	Valor 69.50	Trasera Izquierda	Valor 70.50	Trasera Derecha	Valor 74.90	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54.60	50	%	Eje 1 Izquierdo	1612.00	N	Eje 1 Derecho	2120.00	N	24.00*	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1983.00	N	Eje 2 Derecho	2071.00	N	4.25	30	%
20.40	18	%	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	0.06						

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 R/rn Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Desamparador	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ancilaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Directionales	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cajinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.23	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	8.99	9.12
Eje2	9.12	8.56

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)