


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2026-01-26	Nombre o razón social YONATAN CASTRILLON	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8432074			
Dirección CRA 87 35C 52		Teléfono 3233675409	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa NLX457	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2025	No. de licencia de tránsito 10033717133	Fecha Matricula 2025-01-17	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD407SM097620
No. Motor A46D057976	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 60833	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
				Blindeaje SI () NO (X)	



2026-01-26 NLX457 08:23



2026-01-26 NLX457 08:23

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	75.30		74.50		69.00		60.50		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
53.70	50	%	Eje 1 Izquierdo 1365.00	4146.00	N	Eje 1 Derecho 1641.00	4028.00	N	16.80	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2576.00	2945.00	N	Eje 2 Derecho 2106.00	3200.00	N	18.20	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
16.50*	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.11	0.03				10	m/km

Inspección Visual

Coque	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Espesos	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		

01 CARROCERIA	04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	07 LLANTAS	010 SISTEMA DE DIRECCION
02 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	05 SISTEMA ELECTRICO	08 PNEUS	011 CHASIS
03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06 EQUIPO DE CARRETERA	09 ESTADO DE PRESENTACION	012 DISPOSITIVOS DE COMANDO

APROBADO: SI X
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LUBRICACION DE BOMBAS (LITROS)		
Rueda de impulsión	1.50	
Eje	Impulsión	Aspirante
Eje 1	0.50	1.00
Eje 2	0.50	1.00

[Handwritten Signature]
RICARDO ZAPATA SERRA

CONDOMINIO VIAL VALLE DEL CARMEN, S.A.S. - REPRESENTANTE LEGAL DEL CSA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva se está relacionando con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.
 Normas aplicables 2.4.2 - Seguridad (Sistema de gestión para vehículos nuevos - requisitos)