



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR LA ESTACION
NIT: 9011159100
CRA 14 # 33-70 BARRIO
MIRAFLORES
Tel - 3125848080
GIRARDOT - Cundinamarca
cdaestacion@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2022-04-19 10:01:04	Nombre o Razón social TRANSPORTE PUBLICO T AUTOMOTOR ESPECIAL R	Documento de identidad CC() NIT(X) No. 808002390
Dirección CL 3 26B-LC 01 BR SAN JORGE	Teléfono fijo o Número de Celular 3214921198	Ciudad FUSAGASUGA
Departamento Cundinamarca		
Correo Electrónico REYDEREYESCONTABILIDAD@GMAIL.COM		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa TSI078	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUS	Marca HINO	Línea FC4J
Modelo 2009	Número de licencia de tránsito 10020511774	Fecha de matrícula 2008-11-25	Color VERDE BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis JHDFC4JKU9XX10451
No de motor J05CTF18469	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 5307	Kilometraje 198596	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 35	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2022-09-03	Conversión GNV SI() NO() N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

G. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.10.35.3	Guardapolvos inexistentes o rotos.	DIRECCION		X
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
TOTAL				2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

AUTOMOVILÍSTICA			Tipo de defecto	
Código	Descripción	Grupo	A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3.12	2.64	2.66			4.56
DERECHA	3.15	2.57	2.35			

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

1.1.10.35.3 Guardapolvos delanteros de la dirección
1.1.12.38.1 Parte inferior húmeda

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	105	106	106			106
DERECHA	105	106	106			

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	PCL	1776	N/A			
PIE DE REY	STARRETT	19/290292	ECT99A-S/200			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2112	AGTMIXTECMAS			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	LUIS ANTONIO REYES MEJIA
VISUAL	LUIS ANTONIO REYES MEJIA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JUAN MANUEL MOLINA ROA
Director técnico

Fin del informe