



Ficha Nro. 4

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

CDA AUTOFULL COLOMBIA

Primera Reinspección

Fecha de revisión: 05/10/2022
Hora Inicial: 08:02:00
Hora Final:
Duración revisión: 0

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: FIGUEROA MOSQUERA MEDRANO
Placa: TTP998
Ruta: OPERACIÓN NACIONAL
Kilometraje: 294322
Técnicos: CRISTIAN ARGAEZ/JOHAN PALACIOS

Propietario: FIGUEROA MOSQUERA MEDRANO
Cédula Conductor: 71330154
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C3

Lote: QUINTA REVI
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspec/Rev

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA: AN230 - 157493

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIP
-------	-------------	--------	-----	-----

Novedades de la Inspección (03/10/2022 - 10:51:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIP
SISTEMA DE FRENO	Estado de las Mangueras (Freno de Aire o Hidraulico)	Corregido	1	A
Observación:	MANGUERA DE FRENO DELANTERA DERECHA EN MAL ESTADO			
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Corregido	1	B
Observación:	FUGA DE ACEITE LEVE POR DIFERENCIAL			
PRUEBAS MECANIZADAS	Resultado Intenada y Alineación de Luces	Corregido	2	
Observación:	LUCES DE FAROLA EN BAJA.			
PRUEBAS MECANIZADAS	Resultado Suspensión	Corregido	2	
Observación:	AMORGUADORES DELANTEROS.			
PRUEBAS MECANIZADAS	Resultado Frenos (Desequilibrio y Eficacia de Frenado)	Corregido	1	
Observación:	FRENOS TRASEROS PRESENTA POCA FUERZA DE FRENADO Y DESEQUILIBRIO.			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 3.64 - Delantera Derecha: 3.7 - Trasera Izquierda Interior: 9.36 - Trasera Izquierda Exterior: 9.36 - Trasera Derecha Interior: 9.36

Fecha de Impresión: 05/10/2022 08:03:00
Calle 50 No. 55-25 Medellín
Entrada por calle 50 y 51
Sede Pobl: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No. 66-20 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellín - Colombia

APROBADO