

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
0600 0000 0000

FECHA

Fecha de prueba 2022-12-29	Nombre o razón social MARIA MERCEDES MESA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 42980518
Dirección CRA6AD #112B#20	Teléfono 10000000	Ciudad Medellin Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa LJZ596	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026829497	Fecha Matrícula 2022-08-05	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD206PM280534
No. Motor J759Q129385	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 15889	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO () Blindaje SI () NO (X)



2022-12-29 LJZ596 15:59



2022-12-29 LJZ596 15:59

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.10	Delantera Derecha	Valor 79.60	Trasera Izquierda	Valor 41.20	Trasera Derecha	Valor 45.00	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
60.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2447.00	3580.00	N	Eje 1 Derecho	2083.00	3245.00	N	14.90	30 %
			Eje 2 izquierdo	1452.00	2521.00	N	Eje 2 Derecho	1303.00	2789.00	N	10.30	30 %
10.50*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Plsos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Asee General	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO