

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4376504 - 43770000

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-02-22	DEISY MARCELA MOLINA	CC (X) NIT () CE () No. 1033647147			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CL 12 AA SUR # 55 69		7777777	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESR441	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10021895022	2019-10-03	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR595LM101521		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
2842Q242399	OTTO	1599	111384	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2023-02-22 ESR441 07:55



2023-02-22 ESR441 08:08

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85.20		86.10		73.60		76.00	40	%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
61.40	50	%	Eje 1 izquierdo	1961.00	2190.00	N	Eje 1 Derecho	1882.00	2506.00	N	4.03	30	%
			Eje 2 izquierdo	1558.00	2924.00	N	Eje 2 Derecho	1220.00	3171.00	N	21.70*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
7.69*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.02	-0.05						

Inspección Visual							
Triangulos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Extintor	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Pornos	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE		
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS