

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2023-06-26	SERGIO NANA CEVEDO TORO	CC (X) NIT () CE () No. 98528404		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 2 B SUR N 75 DA 15 1103	5555555	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
ESQ032	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2019	10028054529	2018-11-30	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHSR5B3KM508222	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
E410C160041	OTTO	1998	79900	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	83.20		92.10		78.40		75.60		%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
76.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2324.00	3694.00	N	Eje 1 Derecho	2428.00	3112.00	N	4.28	30	%
			Eje 2 izquierdo	2494.00	2952.00	N	Eje 2 Derecho	2484.00	2993.00	N	0.40	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
25.80	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.03	-0.11				10	

Inspección Visual							
Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		CUMPLE
Pito	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE		CUMPLE
Limpia parabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovísors	CUMPLE		CUMPLE
Cajonera	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.39
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.46	4.75
Eje2	3.17	2.87

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)