


# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-07-07	Nombre o razón social CARLOS PEREZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71211295
Dirección DIAG 50A 32-200	Teléfono 2222222	Ciudad Medellin

## DATOS DEL VEHICULO

Placa JYO360	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Colorado
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10026082416	Fecha Matrícula 2022-05-03	Color Blanco niebla	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9BG148DK0NC450211
No. Motor LWN F220671201	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2776	Kilometraje 48760	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2023-07-07 JYO360 09:44

2023-07-07 JYO360 09:38

## Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82,60	Delantera Derecha	Valor 87,00	Trasera Izquierda	Valor 79,00	Trasera Derecha	Valor 83,00	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

## Frenos

Eficacia total	Mínimo 74,40	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 8,20	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 izquierdo	3879,00	5644,00	N	Eje 1 Derecho	3561,00	4651,00	N	
			Eje 2 izquierdo	3164,00	4177,00	N	Eje 2 Derecho	2742,00	3461,00	N	
Eficacia auxiliar	Mínimo 29,70	Unidad 18 %	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

## Desviación lateral

Eje 1 -0,05	Eje 2 -0,05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

## Inspección Visual

Retrovisores	CUMPLE	Rosetas o Balostas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Limplaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje2 llanta dorocha	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Anciador Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 Rin Dorocha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Salidas de omorgoncia y Martillo	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Dorocha	CUMPLE
Colinería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Placa	CUMPLE	Transmisión	CUMPLE

Eje1	2.08	2.10
Eje2	2.16	2.35



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)