


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-09-25	Nombre o razón social BERTA ALICIA GONZALEZ ROJAS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 39386296	
Dirección CLL 70 B N 27 087	Teléfono 5555555	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESR627	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10020634981	Fecha Matricula 2019-11-28	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595LM147588	
No. Motor 2842Q242295	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 179400	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2023-09-25 ESR627 14:35



2023-09-25 ESR627 14:34

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	78.10		82.80		81.70		91.20
						Mínimo	Unidad
							%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
67.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2374.00	3701.00	N	Eje 1 Derecho	2384.00	3796.00	N	0.42	30	%
			Eje 2 izquierdo	1823.00	2638.00	N	Eje 2 Derecho	1846.00	2416.00	N	1.25	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
22.70	18	%											

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.08						

Inspección Visual						
Áseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	
Pilo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	

El personal	El personal	El personal	El personal
El personal	El personal	El personal	El personal
El personal	El personal	El personal	El personal
El personal	El personal	El personal	El personal
El personal	El personal	El personal	El personal
El personal	El personal	El personal	El personal
El personal	El personal	El personal	El personal
El personal	El personal	El personal	El personal
El personal	El personal	El personal	El personal
El personal	El personal	El personal	El personal

APROBADO: SI X
COMENTARIOS O OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

Observaciones		
Fecha	Descripción	Valor
15/01	1.00	1.00
15/01	1.00	1.00

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnicoeconómica y de emisiones contaminantes.
Sistema Operativo S.A.S. - Servultra (Sistema de gestión para revisión técnica ordinaria)