


**FECHA**Fecha de prueba  
2023-09-27Nombre o razón social  
ALBA LUCIA PATRICKODirección  
TRANSV 51A #69-81CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES S.A.S.

Exposiciones

MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL.: 2620681

**DATOS DEL PROPIETARIO O VENDEDOR DEL VEHICULO**Documento de identidad  
(CC) (X) NIT ( ) C.E ( ) No. 43606696Cédula  
Cuidad  
MedellinDepartamento  
Antioquia

Raza	País	Servicio	DATOS DEL VEHICULO
ESP265	Colombia	Público	
Modelo	Nº de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Teléfono

No. Motor  
E410C193736Nº de Motor  
OTTOFecha Matrícula  
2019-03-27Teléfono  
1000000Cédula  
Cuidad  
MedellinDepartamento  
AntioquiaLínea  
DusterMarca  
RenaultCombustible  
Gas - gasolinaVIN o Chasis  
9FBHS5B3U MB26778Número de Silas  
5

Vidrios Polarizados

Blindaje  
SI ( ) NO ( )Blindaje  
SI ( ) NO ( )

2023-09-27 ESP265 16:12

2023-09-27 ESP265 16:07

**Suspensión (si aplica)**

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
Izquierda	72.40	Derecha	67.10	Izquierda	63.20	Derecha	67.00			%
<b>Frenos</b>										

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Mínimo	Unidad
63.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	2619.00	4065.00	N	Eje 1 Derecho	2743.00	4000.00	N	4.52	30	%	
			Eje 2 Izquierdo	1993.00	3423.00	N	Eje 2 Derecho	2107.00	3455.00	N	5.41	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						%	
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						%	
20.30	18	%	Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						%	

**Desviación lateral**

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad mkm
-0.08	-0.06				+/-		

Indicadores de tablero			Inspección Visual		
CUMPLE	CUMPLE	Lámpara y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE	Eje 1 Izquierda	CUMPLE	Eje 2 Izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia			Tranquillos		
Ases General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Comerla	CUMPLE	Dispositivo de la empresa	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Luz intermitente	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Acciones Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Dispositivos de Vehículos	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje 1 Izquierdo	CUMPLE
Centrífugos de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Lámpara	CUMPLE
Estribos, Tubos Etc ape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Sentiles de Advertencia	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje Rín Izquierdo	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	Topetines	CUMPLE
Eje Rín Derecho	CUMPLE	Salidas de Emergencia y Martillo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Rótulos laterales	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Rótulos inferiores	CUMPLE
Reyes	CUMPLE	Protección de Tiempo	CUMPLE	Rótulos superiores	CUMPLE
Eje 1 Izquierda Derecha	CUMPLE	Arcón bajo de Batería	CUMPLE	Rótulos especiales	CUMPLE

Resortes o Balenes	CUMPLE	No	CUMPLE
G1 CARROZERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

## APROBADO: SI\_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Eje	Izquierda	Derecha
Rueda de repuesto		5.42
Eje1	5.69	5.54
Eje2	5.62	5.53

*Steven Zepeda*

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.